

Guia de Instalação Rápida


X1-Fit 3.7 KW-7.5 KW

Lista da embalagem



Preparação da ferramenta


Nota: Os acessórios com a marca " 🖈 " não estão incluídos no pacote de acessórios da versão M do inversor, mas estão incluídos na X1-Matebox



Passos de Montagem





a) Utilize um marcador para marcar dois buracos: b) Faça buracos nos locais marcados com uma profundidade de 80 mm.




c) Insira a cavilha de expansão no buraco, utilize o martelo de borracha para introduzir o parafuso de expansão na parede. Martelo de borracha

d) O suporte está alinhado com o parafuso e 👌 e) Pendure a fivela no inversor na posição utiliza a chave sextavada interior para apertar : correspondente ao barramento. o parafuso autorroscante até ouvir um ruído da cavilha de expansão. Chave sextavada







Ligação à Rede e EPS Off-grid (fora da rede)

Aviso: Após o término da comunicação BMS entre a bateria e o inversor, a bateria irá operar normalmente




Diagrama B: As linhas neutra e de terra são separadas e todas as cargas se ligam à porta EPS Off-grid (fora da rede); (Para a maioria dos países) Caixa de distribuição

Diagrama C: As linhas neutra e de terra são separadas e a carga comum liga-se à porta Off-grid (fora da rede); (Aplicável na Austrália)





Diagrama D: As linhas neutra e de terra são combinadas. Todas as cargas se ligam à porta Off-grid (fora da rede); (Aplicável na Austrália)



As portas Rede e EPS(Off-grid) (fora de rede) da versão M do inversor off-grid (for a da rede)foram ligadas e a versão W precisa de ser ligada de acordo com os seguintes passos.

europeu e o escudo à prova de água no saco de acessórios.





Escudo à prova de


EPS (Off-grid)(Cabo de núcleo duplo)5-6 mm²*2

Recomendado o uso de Cabo para Rede e Micro-disjuntor


Cabo (cobre) Micro-Disjuntor Micro-Disjuntor


Recomenda-se o uso de Cabo EPS (Off-grid) (fora da rede) e Micro-disjuntor X1-Fit-5.0-W Modelo X1-Fit-3.7-M X1-Fit-5.0-M X1-Fit-6.0-M X1-Fit-7.5-M Cabo (cobre) 3-4 mm² 4-6 mm² 4-6 mm² 6-8 mm² Micro-Disjuntor

Passo 2. Os cabos para Rede e EPS (Off-grid) (fora da rede) passam nas portas Rede e EPS (Off-grid)(fora da rede) correspondentes na cobertura à prova de água. Remova a camada de isolamento de 12 mm na ponta do fio. Insira respetivamente os blocos de ligação e certifique-se de que a pontas descarnadas estão inseridas no bloco de ligação e use por fim os alicates de cravar para pressionar com firmeza.









 Definições do LCD Para selecionar o Transformador de corrente, precisa de entrar em Definições de uso e depois entrar em Definição de Transformador de corrente ou do Medidor.


> CT/Meter Setting > Select CT

PIN do Medidor/Transformador de corrente está definido da




Aviso: Só pode ser selecionada uma ligação de medidor ou TC. O cabo do medidor liga-se aos terminais 4 e 5; o cabo TC liga-se aos terminais 1 e 8: o cabo TC reservado liga-se aos terminais 3 e 6. Se precisar desta funcionalidade, contacte-nos para obter assistência.

1) A ligação à Linha de comunicação da linha do transformador de corrente precisa de ser feita nos dois lados, ligando o terminal RJ45 num lado e o adaptador de linha de comunicação no outro.




2) Num lado do cabo criado, é inserido o adaptador de linha de comunicação no inversor e um lado do terminal RJ45 é inserido na ligação do transformador de corrente.



Cabo de Comunicação COM

O equipamento de comunicação externo controla o inversor:



Equipamento externo de controlo de comunicação do inversor:



O pino COM é definido da seguinte forma:

←1	1	2	3	4	5	6	7	8
8	Drycontact_A(in)	Drycontact_B(in)	+12V	485A	485B	GND	Drycontact_A(out)	Drycontact_B(out)


Os clientes podem comunicar ou controlar o inversor e dispositivos externos através da interface COM. Os utilizadores profissionais podem usar: os pinos 4 e 5 para realizar funções de aquisição de dados e controlo externo. O protocolo de comunicação é Modbus RTU. Para mais detalhes, entre em contato connosco. Se o utilizador quiser utilizar o contacto seco do inversor para controlar o equipamento externo (como uma bomba de calor), pode ser utilizado com a nossa Caixa adaptadora. Para mais informações, consulte o Manual de Instalação Rápida da Caixa adaptadora.

O pin do BMS está definido da seguinte forma:

←1								8
-8	BAT_TEMP	GND	GND	BMS_CANH	BMS_CANL	Х	BMS_485A	BMS_485B

A porta BMS no inversor é a porta de comunicação para ligar a bateria. A; porta de comunicação na bateria de lítio deve ser consistente com a definição nos pinos 4, 5, 7, 8 e anteriores;

> O pin do DRM está definido da seguinte forma:



Ligação da comunicação (BMS/Meter/CT/DRM/COM)

No caso da função AS4777, atualmente apenas o PIN6 (DRM0) e o PIN1 (DRM1/5) estão a funcionar. As outras funções PIN estão em

• Passos para a Ligação da Comunicação

Passo 1. Crie um cabo de comunicação e procure depois o adaptador de comunicação no saco de acessórios.






Passo 2. Insira o cabo de comunicação através do adaptador de comunicação e retire a camada de isolamento exterior de 15 mm.




Passo 3. Insira os cabos de comunicação criados nos terminais RJ45 em sequência e utilize depois os alicates de cravar cabos de rede para os prensar com firmeza.


Ferramenta de engaste multiusos (RJ45)



Passo 4. Aperte a linha de comunicação BMS/Medidor/CT/DRM/COM/LCD e aperte a ficha à prova de água.



Passo 5. Por fim, encontre as portas BMS/Medidor/Transformador de corrente/DRM/CAN/COM/LCD no inversor e insira o cabo de comunicação nas portas correspondentes.



de engaste


Alicates diagonais

Monitorizar Operação

Ligação de aterramento (obrigatória)

A porta de fio de terra da versão M do inversor foi ligada e a versão W precisa de ser ligada de acordo com os passos sequintes.

Diagrama de ligação Dongle



> Passos de ligação dos acessórios de monitorização sem fios: Passo 1. Primeiro encontre a porta DONGLE do inversor.

Passo 3. Encontre a porta de ligação à terra no inversor e aperte o fio

de terra no inversor com uma chave sextavada M5.

Passo 2. Ligue o Dongle WiFi à porta DONGLE.

Passo 1. Prepare um cabo de núcleo único (3-4 mm²) e procure


Passo 2. Descarne o cabo de ligação à terra (comprimento "L2"), insira o cabo descarnado num terminal redondo e depois fixe-o.

depois o terminal de ligação à terra nos acessórios.

₹3-4 mm²

Cabo de núcleo único (3-4 mm²)






7. ATS externo

>Select

External ATS

Guia de Início



5*. Controlo de exportação Esta função permite que o inversor consiga controlar a energia que é exportada para a rede. Existem valores de utilizador e valores de fábrica. O valor de fábrica é o valor predefinido que não pode ser alterado pelo utilizador. O valor de utilizador definido pelo instalador tem que ser menor do que o valor de fábrica.

7*. ATS externo Se for utilizado um ATS externo, por favor, ative esta função, caso contrário desative-a

6*. Definir modo de trabalho Existem 4 modos de trabalho à escolha. Uso autónomo/Prioridade para a alimentação/Modo de backup/EPS

Nome Descrição O uso autónomo é adequado para áreas com baixos subsídios para alimentação de eletricidade ou elevados preços de (① Quando a potência do PV for suficiente, o tempo de carregamento ou descarga ativo é suficiente: O PV irá ligar as cargas em primeiro lugar e a energia excedentária carregará a bateria. Se a bateria estiver completamente carregada, então a energia excedentária é vendida à rede; (O inversor limitará a saída se for necessário um limite de alimentação ou uma alimentação zero) (PV>Carga, PV → Carga → Bateria → Rede; (② Quando a potência do PV não for suficiente; o período de tempo de carregamento ativo é insuficiente: O PV (Fotovoltaico) irá primeiro dar energia às cargas. O excedente será retirado da rede. A bateria não irá descarregar nesta altura. (PV > Carga, PV + Rede → Carga)
Período de descarga ativa: PV+BAT iráo juntos fornecer eletricidade à carga. Se a eletricidade não for suficiente, o restante virá da rede (PV < Carga, PV + Rateria + Rede → Carga)</p> Período de descarga ativa: PV+BAT irão juntos fornec da rede. (PV < Carga, PV + Bateria + Rede → Carga)

à rede fornece as cargas e também pode carregar a bateria. (PV=0, Grelha → Carga + Bateria) Período de tempo de descarga ativo: A bateria fornecerá primeiro eletricidade à casa. Se a elet suficiente, o restante virá da rede. O inversor entrará em modo standby. (PV=0, Bateria+Grelha → Carga) Bateria min SOC pode ser definida:10%-100%; A carga da bateria para min SOC pode ser definida: 10%-100% modo de Prioridade para a alimentação é adequada a áreas com elevados subsídios para alimentação, mas que têr

(il) Quando a potência de alimeritação.

(ii) Quando a potência do PV for suficiente,
o período de tempo de carregamento ativo é suficiente: O PV alimenta primeiro a carga, deponeriodo de tempo de carregamento ativo é suficiente: O PV alimenta primeiro a carga, deponeriodo de tempo de descarga ativo capacidade, depois vende eletricidade para a rede e continua a carregar a bateria com a energia restanti (PV > Carga, PV → Carga → Bateria → Rede → Bateria) Período de tempo de descarga a troco energia inicialmente e a energia excedente será enviada para a rede. (PV > Carga, PV → Carga → Rede) ② Quando a potência do PV não for suficiente, o período de tempo de carregamento ativo é insuficiente: O PV (Fotovoltaico) fornecerá eletricidade à c. A energia excedente será retirada da rede. A bateria não descarrega. (PV > Carga, PV + Rede → Carga) Alimentação

virá da rede. (PV < Carga, PV + Bateria + Rede → Carga) O modo back-up é adequado para áreas com cortes de eletricidade frequentes. Usa a mesma lógica do que o modo de Backup

isam de se preocupar com a capacidade da bateria. A bateria min SOC pode ser configurada: 30%-100%; A carga da

ateria para min SOC pode ser definida: 30% a 100%. ① Quando a potência do PV (Fotovoltaico) for suficiente o) irá dar energia inicialmente e a energia excedente será usada para carregar a bateria.

(PV>Carga, PV → Carga → Bateria) (v×carga, rv carga bateria)

② Quando a potência do PV (Fotovoltaico) for insuficiente

A restante eletricidade será retirada da bateria. (PV<Carga, PV → Carga)

③ Sem alimentação PV (Fotovoltaica)


modo inativo. (PV=0, Bateria → Carga) A condição SOC-min EPS (fora da rede) é ajustável dentro do intervalo de 10%-25%

Iniciar inversor

Iniciar inversor

Após a verificação do inversor, o inversor irá seguir os seguintes passos:

Aplica-se à maioria dos países



- Certifique-se de que o inversor foi fixado na parede.
- 2 Certifique-se de que todos os fios de terra foram ligados à terra.
- 3 Confirme que todas as linhas de CA estão ligadas. • Certifique-se de que o transformador de corrente foi ligado.
- **6** Certifique-se de que a bateria está ligada corretamente. **6** Ligue o interruptor de Carga e o interruptor EPS (fora da rede).
- Ligue o interruptor da bateria.

Prima Enter durante 5 segundos para sair do modo de encerramento. Modo é o modo que aparece quando é desligado pela primeira vez; (definição de fábrica: modo desligado)

Atualização de Firmware

- De forma a atualizar o firmware sem percalços, caso seja necessário atualizar tanto o firmware do DSP como o firmware do ARM, tenha em atenção que o firmware do ARM tem que ser atualizado antes do firmware do DSP!

· Certifique-se de que este diretório é completamente consistente com o da tabela acima. Não modifique o nome do ficheiro, caso contrário, o inversor poderá não funcionar!

Para este inversor, certifique-se de que a voltagem de entrada do PV (Fotovoltaico) é maior do que 100V (atualize em dias ensolarados). Certifique-se de que a SOC (carga) da bateria é maior do que 20% ou que a voltagem de entrada da bateria é maior do que 90V. Caso contrário, poderá causar falha grave durante o processo de atualização!

- Se a atualização do firmware do ARM falha ou para, não desligue o disco rígido USB (U-disk). Desligue o inversor e reinicie-o. Repita depois o processo de atualização.

Preparação da atualização


1) Verifique a versão do inversor e prepare um disco rígido (USB 2.0/3.0) num computador pessoal antes de atualizar. 2) Contacte o nosso serviço de apoio ao cliente, para obter o firmware e guarde o firmware no disco rígido USB (U-disk) no seguinte diretório.

Para o ficheiro ARM: "update \ARM\618.xxxxx.00_HYB_1P_ARM_Vx.xx_xxxxxxx.usb"; Para o ficheiro DSP: "update\DSP\618.xxxxx.00 HYB 1P DSP Vx.xx xxxxx.usb

Nota: Vx.xx é número de versão, xxxxxxxx é a data de conclusão do ficheiro.

> Passos da atualização Passo 1. Guarde primeiro o firmware "Atualiizar" no seu disco rígido USB (U-disk) e depois prima "Enter" no ecrã do inversor durante 5 segundos

para entrar no modo OFF. Passo 2. Localize a porta "Atualizar" do inversor, desligue a ficha do módulo de monitorização (Dongle WiFi/Dongle LAN/Dongle 4G) à mão e insira



Passo 3. Operação de LCD, entre na interface de atualização "atualizar", conforme indicado abaixo: Prima as teclas cima e baixo para selecionar ARM, prima depois a parte inferior da página para selecionar "OK", prima a tecla Enter para entrar na interface de versão do software;



Passo 4. Confirme novamente a nova versão de firmware e selecione o firmware a atualizar. A atualização demora cerca de 20 segundos. (d) Quando estiver concluída, o ecrã LCD irá voltar à página "Atualizar"

====Update Selection ====	>618.xxxxx.00_HYB_	==== Update(DSP) =====	=== Update(DSP) ===	==== Update(DSP) ====: Upgrading25%	=== Update(DSP) ===	
>DSP	1P_DSP_Vx.xx_ xxxxxxxx.usb					

320102044000